Тесты Q-in на поверхностях разного типа

Полированный металл

Без Q-in С Q-in

Поверхность, обработанная Q-in, показапа высокие результаты оттапкивания потожировых спедов рук и пегкость их очистки. Испытания проведены с применением жирового маркера.

Стекло или зеркало



Без Q-in С Q-in

При попадании на обработанную поверхность, собирается в каппи и не задерживаясь стекает с нее. вода

Сантехника

Внешний вид метапгической накпадки смеситепя до и поспе обработки Q-in.

Порядок работы

1. Предваритепьно очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений с приминением традиционных моющий средств.

2. Нанести небопьшое количество состава (не бопее 2-3 нажатий на распыпитепя) из впажную сапфетку микрофибры и равномерно распредепить ее по поверхности.

В спучае обработки бопьшой по ппощади поверхности, ее спедует поспедоватепьно обрабатывать небопьшими участками (не бопее 1 м^2).

3. Тщатепьно отпопировать обработанную поверхность сапфеткой из микрофибры.

Важно!

- Не разводить водой и не смешивать с другими средствами.
- Не спедует наносить средство обипьно. Избыток средства затрудняет дапьнейшую обработку и приводит к образованию разводов.
- Не допускать высыхания средства при нанесении - это повышает трудоемкость работ и приводит к появпению разводов.
- При работе с сипьно нагретыми поверхностями, их спедует предваритепьно увпажнить.

Нас уже выбрали более 1000 клиентов.

Чего Вы ждете?

Тара	Объем	Артикуп	Ппощадь обрабатываемой поверхности
	500 мл	K1501	Не менее 100 м^2

Дополнительная информация на сайте.

Защитное покрытие - силант для поддержания чистоты и ухода за твердыми поверхностями

GI жидкий

за пределами привычных
понятий об уборке

Мы предлагаем вам схему работы “ТРОЙКА”:
Моем - Чистим - Защищаем

классическая уборка

1 Моем

- сухая уборка
- влажная поддерживающая уборка

2 Чистим

- удаление локальных загрязнений
- генеральная уборка и интенсивная химическая очистка поверхностей
- интенсивная химическая и механизированная уборка

защита

3 Защищаем

- жидкий кварц Q-in

Эффективная защита от:

- пыли
- потожировых следов рук
- следов солей жесткой воды и моющих средств
- эксплуатационных и бытовых загрязнений

“ТРОЙКА” дает преимущество:

ЛЕГКИЙ УХОД

Обработанная поверхность значительно меньше пачкается и легко чистится. Для поддержания ее в отличном эстетическом состоянии достаточно применения воды или влажной салфетки из микрофибры.

Расширяем возможности уборки не изменяя традициям.

При использовании Q-in достигается длительный эффект чистоты, особенно заметный в местах наибольшей эксплуатации поверхностей.

Опыт практического применения Жидкого кварца Q-in позволяет утверждать о наличии стойкого эффекта самоочищения, особенно заметного на уличных поверхностях, где за счет естественных осадков с обработанных поверхностей смываются пылевые и сажевые загрязнения.

Рекомендации по применению

Поверхность	Рекомендованная периодичность обработки
Душевые кабины, настенная кафельная плитка, сантехнические приборы	раз в неделю
Зеркальные и стеклянные элементы интерьера зданий	раз в 2 недели
Изделия из нержавеющей стали, латуни и полированных металлов	раз в 2 недели
Глянцевые элементы интерьера (пластик, лакированное дерево и т.д.)	раз в месяц
Внешние поверхности оконных стекол и фасадного остекления, в том числе - вентилируемые металлические фасады	раз в 6 месяцев

В случае расположения обрабатывамой поверхности в местах с высокой проходимостью (приказные панели лифтов, перила, элементы отделки входных групп зданий и т.д.), периодичность обработок следует увеличить.

Жидкий кварц Q-in придает блеск и гладкость обработанным поверхностям, что позволяет легко поддерживать их в отличном эстетическом состоянии при минимальных усилиях и способствует увеличению срока службы изделий с сохранением высоких эксплуатационно-эстетических характеристик.