Q IN

schtolzer

Защитное покрытие - силант для поддержания чистоты и ухода за твердыми поверхностями

Q | ЖИДКИЙ КВАРЦ

за пределами привычных
понятий об уборке

Мы предлагаем вам схему работы “Тройка”:

Моем - Чистим - Защищаем

классическая уборка

защита

1 Моем

- сухая уборка
- влажная поддерживающая уборка

2 Чистим

- удаление локальных загрязнений
- генеральная уборка и интенсивная химическая очистка поверхностей
- интенсивная химическая и механизированная уборка

3 Защищаем

- жидкий кварц Q-in

Эффективная защита от:

- пыли
- потожировых следов рук
- следов солей жесткой воды и моющих средств
- эксплуатационных и бытовых загрязнений

“ТРОЙКА” дает преимущество:

ЛЕГКИЙ УХОД

Обработанная поверхность значительно меньше пачкается и легко чистится. Для поддержания ее в отличном эстетическом состоянии достаточно применения воды или влажной салфетки из микрофибры.

Расширяем возможности уборки не изменяя традициям

При использовании Жидкого кварца Q-in достигается длительный эффект чистоты, особенно заметный в местах наиболее интенсивной эксплуатации.

Опыт практического применения Жидкого кварца Q-in позволяет утверждать о наличии стойкого эффекта самоочищения, особенно заметного на уличных поверхностях, где за счет естественных осадков с обработанных поверхностей смываются пылевые и сажевые загрязнения.

Рекомендации по применению

Поверхность	Рекомендованная периодичность обработки
Душевые кабины, настенная кафельная плитка, сантехнические приборы	раз в неделю
Зеркальные и стеклянные элементы интерьера зданий	раз в 2 недели
Изделия из нержавеющей стали, латуни и полированных металлов	раз в 2 недели
Глянцевые элементы интерьера (пластик, лакированное дерево и т.д.)	раз в месяц
Внешние поверхности оконных стекол и фасадного остекления, в том числе - вентилируемые металлические фасады	раз в 6 месяцев

В случае расположения обрабатываемой поверхности в местах с высокой проходимостью (приказные панели лифтов, перила, элементы отделки входных групп зданий и т.п.), периодичность обработок следует увеличить.

Жидкий кварц Q-in придает блеск и гладкость обработанным поверхностям, что позволяет легко поддерживать их в отличном эстетическом состоянии при минимальных усилиях и способствует увеличению срока службы изделий с сохранением высоких эксплуатационно-эстетических характеристик.

Демонстрация работы Жидкого кварца Q-in на различных поверхностях

Полированный металл

Без Q-in

С Q-in

Поверхность, обработанная Жидким кварцем Q-in, показала высокие результаты отталкивания потожировых следов руки и легкость их последующей очистки. Испытания проведены с применением жирового маркера.

Стекло или зеркало



Без Q-in

С Q-in

При попадании на обработанную поверхность, вода собирается в капли и не задерживаясь стекает с нее.

Сантехника

Без Q-in

С Q-in

Внешний вид металлической накладки смесителя до и после обработки Жидким кварцем Q-in.

Тара	Объем	Артикул	Площадь обрабатываем
	500 мл	K1501	Не менее 100 м²

Порядок работы

1. Предварительно очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений с применением традиционных моющих средств.

2. Нанести небольшое количество состава (не более 2–3 нажатий распылителя) на влажную салфетку из микрофибры и равномерно распределить его по поверхности.
В случае обработки бопьшой по площади поверхности, ее следует обрабатывать последовательно небольшими участками (не бопее 1 м² за раз).

3. Тщательно отполировать обработанную поверхность салфеткой из микрофибры.

Важно!

· Не разводить водой и не смешивать с другими средствами.

· Не следует наносить средство обильно.
Избыток средства затрудняет дальнейшую обработку и приводит к образованию разводов.

· Не допускать высыхания средства при нанесении – это повышает трудоемкость работ и приводит к появлению разводов.

· При работе с сильно нагретыми поверхностями, их следует предварительно увлажнить.

Нас уже выбрали более 1000 клиентов.
Чего Вы ждете?

ой поверхности

Дополнительная информация на сайте

+7 (499) 350-36-23
info@cleanpr.ru