Рекомендации по уходу за супер-кругами Vileda Professional

1



2



3



4

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

	Стандартная скорость 150–275 об/мин				Высокая скорость 275–1000 об/мин				Сверх-высокая скорость 1000–3000 об/мин
	Удапение за - щитного слоя (стриппинг)	Сухой стриппинг	Влажная чистка	Полирование	Спрейный метод чистки	Уход спрей - ным методом	Полирование спрейным методом	Полирование	Полирование
Полы на основе поливинилхлорида	● ● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	● ●
Полы с линолеумным покрытием	● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	● ●
Резиновые полы	● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	
Полы с покрытием из полиолефина	● ●	●	● ●	●	●	●	●	● ○	
Противоскользящие (безопасные) полы			●	○					
Мрамор, терраццо (бетонно-мозаичный пол)			●		●	●	●	● ○	● ●
Природный камень			● ● ●	●					
Паркетные полы с лаковым покрытием				●	●	●	●	● ○	●
Ковровые покрытия/ структурированные полы									